

KANALBESTANDSERHEBUNGSBOGEN
Tiefbauamt Nürtingen

Mp⁺

Ort: NÜRTINGEN
 Stadtteil: Reu dem
 Straßenname: Grüftenweg
 Straßenummer:
 Schacht Nr.:

MESSEN + PLANEN
Ingenieurdienstleistung
 Martin Greiß
 Vermessungswesen • Stadtplanung
 Geoinformationssysteme

Büro:
 Bearbeiter: G
 Entwässerungssystem: Mischwasser
 Regenwasser
 Schmutzwasser

Datum: 12.10.06

Kanalnetz:

Schachtdaten:

Schachtform: rund
 rechteckig
 polygonal

Durchmesser:
 Länge: 110
 Breite: 100

Baulicher Zustand:	Schachdeckel	defekt / in Ordnung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Schmutzfänger	defekt / fehlt / in Ordnung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Steigeisen	defekt / fehlen / in Ordnung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gerinne	fehlt / mangelhaft / in Ordnung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zustand allgemein	Mängel / in Ordnung	<input checked="" type="checkbox"/>

Schachtaufnahmeskizze:

B28

